关于攀枝花盘江煤焦化有限公司1、2#焦炉干熄焦停机检修的情况报告

攀枝花市生态环境保护综合行政执法支队东区大队：

攀枝花盘江煤焦化有限公司1、2#焦炉干熄焦振动给料器硅橡胶板裂化，为消除提升机运行安全风险隐患，拟计划于2022年6月1日9:00-15:00检修（计划检修6小时，同步环境除尘停机消缺）。主要内容：振动给料器硅橡胶板更换、装入装置料钟堆焊、高压设备绝保维护等。检修期间熄焦模式由干熄焦转为湿法熄焦。检修期间，我公司为减小污染物的环境影响，采取措施如下：

1、控制熄焦塔的熄焦时间和熄焦水量。

2、湿法熄焦补充水源为工业新水。

3、协调相关单位精干技术人员全力配合现场检修工作，认真组织检修，严格控制检修时间。

专此报告。

攀枝花盘江煤焦化有限公司

2022年5月31日