

182300100207

四川[illegible]科技有限公司

（盖 章）

1、报告封面、报告使用说明及监测数据处无本公司检验检测专用章无

效、涂改无效。

5、未经本公司书面批准，本报告数据不得引用于其他项目，经批准引用后，须保证所引用数据的完整性，否则造成的一切不良后果本公司概不负责。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1、监测内容

受攀钢集团有限公司安环部委托（2023年0159号任务单），四川劳研科技有限公司对攀钢集团攀枝花钢铁有限公司[illegible] 2#、3#高炉热风炉有组织废气

[illegible]

1965年，1970年7月1日1号高炉建成投产，现拥有5座高炉（3座1200m³高

主要产品有生铁、中厚[illegible]

2、监测项目

2.1 监测点位：2#、3#高炉热风炉。

3、监测方法

定电位电解法	HJ 57-2017	61525187 烟气分析仪	

工况流量（m^3/h）	296594	/

为了确保监测数据的代表性、科学性和准确性，对监测的全过程进行了质量控制。

（1）严格按照审查确认的环境监测方案开展监测工作。

（2）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和代表性。

（3）采样人员严格遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。

日期：2023.2.17；　日期：2023.2.17　日期：2023.2.17；